



圖 19 — 銲接研磨平順處(Ground flush)會產生局部應力：(a)研磨處在槽內，因環境潮濕易生腐蝕；(b)若研磨處在槽外則較佳。